

印刷不良ガイド

交換する消耗品または部品の特定

印刷ジョブで繰り返し発生する不良を、縦方向の線のマークに合わせてください。間隔が最もよく合致する直線が、不良の原因となっている部品を示しています。

メモ: イメージングユニットはお客様による交換が可能なユニットです。フューザーの交換が必要な場合はお客様サポート (<http://support.lexmark.com>) またはサービス担当者にお問い合わせください。

フューザーを交換	イメージングユニットを交換		
80 mm (3.15 インチ)	97 mm (3.82 インチ)	47 mm (1.85 インチ)	38 mm (1.5 インチ)
			